

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О рассмотрении материалов
расследования несчастного
случая

Гродненское областное управление Госпромнадзора направляет информацию об организационных и технических причинах несчастного случая, происшедшего 21 августа 2024 года с Садовским Вадимом Владимировичем, машинистом башенного крана общества с ограниченной ответственностью «Белкрантехника».

Согласно акту причиной падения Садовского В.В. при подъеме в кабину управления краном явилось разрушение направляющих секций лестницы башенного крана из-за наличия в них скрытых дефектов (трещин), которые в процессе эксплуатации лестницы не видны (при надлежащем проведении осмотра не гарантировано выявление трещин). Указанная причина несчастного случая определена согласно заключению №72/08-Л ООО «Судебно-экспертная коллегия».

Потенциально опасный объект - башенный кран STG 7018 TL, рег. № 24-31-03377, зав. № 7854-12, 2012 года изготовления, грузоподъемность 10 т, высота башни 54 м, длина стрелы 50 м, предприятие изготовитель SOIMA – Society of Industrial Machinery (Португалия), принадлежащий ООО «Белкрантехника», г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 51, оф. 67, УНП 193560061.

Грузоподъемный кран изготовлен до вступления в силу технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и не подлежит подтверждению соответствия его требованиям.

В соответствии с задачами и функциями, возложенными на Госпромнадзор по информированию и разъяснительной работе, в целях профилактики и недопущения аналогичных происшествий, организации на должном уровне профилактической работы по предупреждению аварийности и травматизма предлагается:

проинформировать владельцев башенных грузоподъемных кранов о необходимости довести указанную информацию до машинистов кранов (крановщиков);

проведение внеочередного контроля технического состояния лестниц для доступа на грузоподъемный кран с документированием его результатов в разделе 7 вахтенного журнала;

лицам, ответственным за ведение работ по монтажу грузоподъемных кранов, лицам, ответственным за исправное состояние грузоподъемных кранов, перед установкой грузоподъемного крана на новом месте, при проведении годового контроля технического состояния грузоподъемного крана осуществлять проверку состояния лестниц для доступа на грузоподъемный кран.

Приложение: фотоматериалы.

Заместитель
начальника управления

А.М.Масюкевич



